



สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมหาฝ่าย

ที่ สก ๗๖๓๐๗/พิเศษ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมหาฝ่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมหาฝ่าย

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมหาฝ่าย ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมหาฝ่ายในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ โดยภาพรวมแล้ว น้ำเสียส่วนใหญ่ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวันแล้วปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำลงพื้นที่ต่ำจะซึมผ่านเข้าดินลงสู่ต่อดินต่อไปจึงขอสรุปผลการสำรวจมาดังนี้คือ

ลำดับที่	พื้นที่	สภาพพื้นที่	หมายเหตุ
๑	หมู่ที่ ๑ บ้านคลองคันโภ	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๒	หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสว่าง	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๓	หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ศรีจำปาทอง	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๔	หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๕	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมหาฝ่าย	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๖	หมู่ที่ ๖ บ้านหนองมหาฝ่าย	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๗	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไทย	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	
๘	หมู่ที่ ๘ บ้านภักดีแหน่ดิน	ไม่มีปัญหาน้ำเสีย	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุริยัน ชา拉รักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายยุทธศักดิ์ สุขดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ตารางที่ ๑ แสดงฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ่าย

ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสอดตัวและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๖๒